

Переплётная машина Bulros S08

Руководство по эксплуатации



Внешний вид и описание



Установка

Поставьте переплетчик на ровную горизонтальную поверхность.

Порядок работы

1. Подготовьте листы для перфорации.
2. Вставьте листы в приемный отсек, фиксируя слева ограничителем формата.
3. Опустите ручку перфорации, пробейте листы (не более 8 шт.). **Внимание: данная машина может кратковременно перфорировать максимум 8 листов (80 г) за раз. Одновременно можно перфорировать не более 2 пластиковых обложек. Для того чтобы свести к минимуму износ прибора, мы рекомендуем пробивать не более 6 листов (80 г) за раз.**
4. Вставьте пружину в гребенку открытой стороной вперед и переместите ручку перфорации на необходимое расстояние от себя, раскрыв тем самым пружину.
5. Наденьте пробитые листы бумаги на раскрытую пружину, после чего верните рычаг в исходное положение.

Замечания

1. Переплетчик рассчитан на перфорацию бумаги и тонкой пленки. Не пытайтесь пробивать очень плотный материал, такой, как металл, стекло, дерево и прочее, а также бумагу сверх установленного количества, это может повредить брошюровщик.
2. Содержите переплетчик в чистоте. Держите в сухом месте.
3. Работа с максимальными нагрузками ведёт к быстрому износу аппарата!

Технические характеристики

Максимальное количество одновременно перфорируемых листов: 8
Максимальное количество листов в брошюре: 150
Размер используемых пружин: 6-20 мм
Габариты: 368x220x198 мм
Масса (кг): 1,8