


## Степлер электрический

### Bulros S-18

#### Руководство по эксплуатации



#### Общее назначение

Профессиональный электрический степлер предназначен для скрепления стоп листов в больших офисах и минитипографиях. Используется только для скрепления блоком (в тачку) до 170 листов (до 15 мм).

#### Порядок работы

1. После распаковки устройства разместите его на устойчивой горизонтальной поверхности.
2. Загрузите скобы в магазин. Для этого поднимите предохранительный прозрачный щиток, нажмите на рычаг освобождения магазина на передней части головки и потяните магазин на себя. Загрузите скобы (используйте скобы, указанные ниже в разделе технические характеристики) и нажмите магазин внутрь, пока он не заперется. Опустите прозрачный щиток.
3. Проверьте исправность изоляции шнура электропитания и подсоедините его вилку к розетке электросети.
4. Плотно прижмите место выхода скобы к заготовленному документу.
5. Нажмите педаль до отказа, операция степлирования завершена.
6. Триггеры легко возвращаются вперед после срабатывания. Оба должны вернуться в положение «стоп» до следующей операции степлирования.

#### Замечания

1. Нельзя использовать жидкие вещества или аэрозоль для чистки машины, используйте влажную ткань.
2. Запрещается использовать аппарат близко от воды.
3. Берегите пальцы от попадания в зону действия степлирующего механизма.
4. Перед чисткой аппарата, его установкой или перемещением убедитесь, что он отключен от сети.
5. Храните степлер в недоступном для детей месте.

#### Технические характеристики

Количество сшиваемых листов: 170 листов (70г/м<sup>2</sup>)  
Глубина захвата: 30 мм  
Скобы: 23/8; 23/10; 23/13; 23/15; 23/17; 23/18  
Скорость работы: до 40 ударов/мин.

#### Техническое обслуживание и уход

1. Удаляйте пыль, ослабив степлирующий механизм и другие части, которые могут собирать пыль.
2. Периодически смазывайте степлирующий механизм смазочным веществом. Данную процедуру рекомендуется проводить после 10 тысяч степлирований.