


Инструкция по эксплуатации переплетного устройства Office Kit B2115


Характеристики

Объем переплетаемого блока	500 листов / 50 мм
Формат бумаги	A4, A5
Перфорация листов (80г/м2)	15 листов
Количество пробиваемых отверстий	21
Опция	ограничитель бумаги
Габариты и вес	370x290x190мм / 3,8кг







1 Поместите документ на рабочий стол переплетного устройства. Продвиньте переплетаемый блок в окно для перфорации.




2 Опустите ручку перфорации для пробивки отверстий.




3 Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма зубцами вверх.



4 Пользуясь ручкой зажима откройте пластиковую пружину.




5 Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Верните ручку зажима пружины в вертикальное положение.




6 Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.

Регулировка глубины перфорации




Установите нужный Вам отступ.

Ограничитель бумаги




Установите ограничитель бумаги.


Лоток для отходов




Своевременно освобождайте лоток для отходов.



A Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма зубцами вверх.



B Отведите ручку зажима пружины от себя, чтобы открыть пластиковую пружину.



C Снимите переплетенный блок, когда пластиковые кольца будут закрыты.